

CISEAU DE SCULPTEUR «pfeil»

Gouge coudée

APPLICATION

- La gouge coudée (NGC03 et NGC05) est utilisée pour ciseler des creux et des arrondis.
- La gouge coudée profonde (NGC07 à NGC11) est utilisée pour ciseler des creux profonds et pour évider des coupes. Utilisée en particulier dans les ornements, pour les courbes et les arrondis serrés.

CARATERISTIQUES

- Outil en acier spécifique à la marque pfeil, garantissant une élasticité exceptionnelle et une excellente stabilité de coupe .

POINTS FORTS

- Ciseau livré affuté , affilé et emmanché , prêt à l'emploi.

RÉFÉRENCES

NGC...

